



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტორების აქტი № 004291

շառական № 4 Եղիշեցով

24.01.2024 6pm

MI "BRIZA" 2400 км 5 km/h 398
(თარიღი)
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდუნტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური მიზანის შემთხვევაში - პირადი ნომერი
ნომერის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა) ტელეფონი,
IMO № 9286875 6400 км 4544.0 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლი
398 2400

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვაჟაპეტრი გიორგი გიორგი ხარისხი 61
(ზრდანება, რეგულირების ობიექტის შემოწმების ძირახები ან სხვა)
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს 3921 კვებელი
შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს 3921 კვებელი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ფურთვის სეზ- 11.00m³

ზოგადი ველი - 28,50 m³ ეკვივალენტი ველი 21 m³
ორდინაციური მოქმედებებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროცესით, საპროექტო და ფაქტურული სიმძლავეები.

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

Z

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

Z
TIN BRI

აქტის თან ერთგის დანართი: effort always

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 24 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი
სპეციალისტი-ინსპექტორი

ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი

რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #4 ნავმისადგომთან მდგომი
მცურავი საშუალება თ/ზ „BRIZA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004291.