



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004288

ჭაიყობს სხვისათ ნავსა-
ფაქობს №7 ნავისადგილი

25.01.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) ი/ა 'HAVA ANA', პონტიონობის ნავსადგომი. PORT VILA
(თარიღი)
მფლობელი - "MAIDE SHIPPING & TRADING LTD."
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
ობიექტის ხელშეკრულების ან წარმომადგენლობის ან თვითმმართველობის სახელით, იმართ. თანამდებობა)
ქაქიჭაძე -

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზოვან დევან
ქონვერციული სამართლებრივი წყაროების ყველაზე უფრო
(დეპარტამენტის) ინსპექტორი


შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზოვან დევან ქონვერციული სამართ-
ლებრივი წყაროების № DES 023 000 00023 ნომერზე
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქაქიჭაძე ყვითლის ინჟინერი
(შემოწმებაში მონაწილეობა აკრძალა, სახელი)


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დები ყვითლის
2007წ. გეოლოგიური ზონირება - GENERAL CARGO,
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ხელშეკრულების, წარმოებული პროდუქტის, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ხელშეკრულება - 2274 67, ექსპერტიზა - 12 ნავთობ, ქაქიჭაძე
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
3(საბ) მდგომარეობის ნაგებობის ავარი - 1, 077 სუბი
აღწერა და ა.შ.)

მოცულობა, ჰაზარ 2(მოხ/სფ)-2,02 მ³ სეჩომ
მოცულობა, სატყუხნო-ვატყუხი ნედეზ 2(მოხ)
ტყუხოუტედი აფი-18,0მ³ სეჩომ მოცულობა


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტის თან ერთვის თანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეობა ხილმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 25 იანვარს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "HAVA ANA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004288