



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004304

ზიადურ ხაზოვა ნავს-
დუკობის №7 ნავთობსადგომი

05.02.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

ი/შ "PERTH 1" პრინციპალის ნავსადუკობი - VALLETTA (თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
შემთხვევაში - "HANSA LINER SERVICES" გათვალისწინებული
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვედეთის ექსპერტის
კონსტანტინე საპარტაშვილის სახელით დადგენილი უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეები
იხსენებოდა -


შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვედეთის ექსპერტის კონსტანტინე საპარტაშვილის
ხელის მოწმობა - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ სწავ
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კონსტანტინე საპარტაშვილი - სიბი ალექსიძის
სახელი, თანამდებობა -


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კონსტანტინე საპარტაშვილი
20106. მზადი ჩვილიშვილი - BULK CARRIER, ნავსადუკობი
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროდუქტო და ფაქტორული სიმძლავრე,
33044 55, ვიდეო - 26 წუთი, ქართული - 9:50:00
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასაბუთება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ნაწილი - ნაწილი, დაცვა 33,65 მ² მოცულობით
აღწერა და ა.შ.)

ჭაბო 6(936)ავნი. 44,4723 სეხით მოყვლით,
საქონო-გეგმური ნაკვეთი ქვემოთ აღნიშნულ ST-3
პარკი 24,7273 მოყვლით


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლინდა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

თბილისის საკრებულო

(აქტის თანდართული დანართი)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 05 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004304