



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004299

ფოტის ზოხი № 55 ვიზიტის

(აქტის შედგენის ადგილი)

16.02.2024 წელი

(თარიღი)

M/V "TONAL" მუხავი მხარე ახლოვრის ცხობი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ქვეშ. ხელსაწყოების ნუსხეფი მუხავი

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

140 № 9576129 ნუსხეფი 5368 მ

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის

ამოცანასაბრძოლო რეგულირების

გეგმ. ა. ა. ა. ა.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გეგმ. ა. ა. ა. ა.

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი

გეგმ. ა. ა. ა. ა.

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გეგმ. ა. ა. ა. ა.

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ)

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი

(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

გეგმ. ა. ა. ა. ა.

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გეგმ. ა. ა. ა. ა.

(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა, თანამდებობის სახელი)

გეგმ. ა. ა. ა. ა.

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გეგმ. ა. ა. ა. ა.

შედეგად - 19,4m³ ვადა მდებარეობს - WCBJ-20A

გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე


გეგმ. ა. ა. ა. ა.

გეგმ. ა. ა. ა. ა.

აღწერა და ა.შ.)




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეამოწმდა NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქტს თან ერთვის დანართი

ყმაზიძე ვიქტორ მსოფი



მონაწილეთა ხელმოწერა



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 16 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „TONAL“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004299.