



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004327

ფაქტის აქტი № 8 ნაგებობა

13.03.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „IMPERATOR“ გემი შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ნაგებობის ადგილი TMO № 9367906 ნაგებობა 11,743 E

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, ადგილი, მამაკაცისთვის – გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, ქალიშვილისთვის – გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი, ადგილი, თანამდებობა, სახელი, გვარი,

გვს. ვაჩიშვილი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გემსადგომი
ნაგებობის ადგილის შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ფაქტის აქტი № 8 ნაგებობა
პ. გვს. ვაჩიშვილი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გემსადგომი ნაგებობის ადგილის
შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
DES02400000004 გემსადგომი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გვს. ვაჩიშვილი

(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი პრისონისა)

პ. გვს. ვაჩიშვილი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვს. ვაჩიშვილი

შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი 15,71 მ³ შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი 23,50 მ³

(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,


ფაქტობრივი გემსადგომი ნაგებობის სიღრმე SBT 25 მ

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

შიშის ენდოვს ქვე ნავსადგომი 150,28 მ³ გემსადგომი ნაგებობის ადგილი

მონიტორინგის ბუქსი D2 სტანდარტის სტრუქტურული დიაგრამა


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: ფაქტიური უზრუნველყოფის მხარდაჭერის აქტი

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

(აქტის შემდგენლის ხელმოწერა)



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 13 მარტს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „IMPERATOR“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004327.