



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004331

ფაქტის აქტი № 55 ავტოსადგომი

21.03.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი) M/V "APPALOOSA" ავტოსადგომი (თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

I.M.O № 9646704 ნუსხის 24.247მ

მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგისტრაციის რეგისტრაციის

გვარს აქვს

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ავტოსადგომი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ავტოსადგომის საფუძველი ფაქტის აქტი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ავტოსადგომი

ავტოსადგომი - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ

ავტოსადგომი ავტოსადგომი

ავტოსადგომი ავტოსადგომი DES 02400000004

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გვარს აქვს

გვარს აქვს

გვარს აქვს

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

ავტოსადგომი - 48.00m³

ავტოსადგომი - 27.50m³

ავტოსადგომი - 42.80m³

ავტოსადგომი - 42.80m³

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეამოწმეთ NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *ყნუფი ვიდეო მასალი*

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 21 მარტს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „APPALOOSA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004331.