

გაყიდა სწავლა ნავს-
დგომის №9 ნავთსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

30.03.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

ს/მ "LADY MARIA" პნეიმატულ ნფსრქყოი - (აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი, ZANZIBAR, გეოგრაფიკული მდებარეობა: "MARY MARITIME CO SA."

თბილისის ხელმძღვანელი, ნ. ლ. კახიძის სახელობის საერთაშორისო შირის სახლი, გარი, თანამდებობა, პილიფონი

Handwritten signature: *[Signature]*

2014-2015

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ქვიზიძე დედოფალი
ქვიზიძე დედოფალი
 (დეპუტატების უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახრე)
ქვიზიძე დედოფალი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი აქტი ზღვის დონის ენოქერიუსი სამხ
ჩიკლოს ყფიბოსის № DES 927000 000 03 მომზად
 (გრძანება რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
 შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს აბოჯიძე ადონისი დიმიტრი
სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას
ა. ადონისი ტყეშელაშვილი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები *ქაბე ქვეყნის ქაბე*
 1965წ. *საქონლეტები/LIVESTOCK CARRIER, მკვდარი*
 (როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
 998 წ. *ქაბე - 15 წელი, ქაბე - 6/10 წელი მკვდარი*
 გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
უბნი - 6, 2 წ. მოქცელობა, ქაბე 2 (ოხა) უბნი - 1, 303
 აღწერა და ა.შ.)

სეხით მოწყობა, საბუღალტრო-ფინანსური წესების
ქსეზობები 2(ობი)-ში - 29,037³ სეხით მოწყობა


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლინდა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 30 მარტს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება ს/მ "LADY MARIA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004347