



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტორების აქტი № 004373

კოლუმბის საზღვაო ნავს -
ფუნქცია № 8 ნავმისაფრთხოების

30.04.2024

ი/ქ TAC SOZUKA ' მოწყობის ნავსფეროს PANAMA
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
რეგულარულის ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
მფლოდი "PALO SHIPPING CO. S.A.", ფლობით -

ობიექტის სამოწმონის ან დარჩენილობის ან თიზიარი პირის სახლოდ. ჯარი. თანამთობობა. გარემონტი.

ა ობიექტის ხაოდმადაცვის მომადასტური მოქმედი დღესთავადის

საქართველოს შესაბამისი განონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა სავაჭრო დაცვის ფუნქციის ნავმისაფრთხოების უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურის თანამდებობა, სახელი, ევარი)
სავაჭრო დაცვის ფუნქციის უფლებამოსილი სამართლებრივი საფუძველი -

შემოწმების ჩატარების საფუძველი სავაჭრო დაცვის ფუნქციის უფლებამოსილი სამართლებრივი საფუძველი
ნავობის უფლოდი № DES 724 000 000 05 მონიკა

(ბრძანებული რეგულირების მიმღები შემოწმების შესახებ ან სხვ.)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს სამართლებრივი საფუძველი.


კოლუმბის ფუნქცია

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები კოლუმბის ფუნქცია


2021 წ. ექსკონ-ფლოთშირ- BULK CARRIER 67,000 DWT -

(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული სუდლეული წარმოუზული პროდუქტია, საპროექტო და ფაქტურის შემსრულებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოვლე დახმარება, ტექნოლოგიური პროცესის მოვლე
გრემის დამატინდულებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოვლე დახმარება, ტექნოლოგიური პროცესის მოვლე
აღწერა და ა.შ.)


ჭობის 8(ჩვ) უვზ - 76,5 გვ³ ლიან მუკუტით,
ნიშკარი-გუსტი ტესტის გამოვლით
WCMR-30(6) და ტურიზმი უვზ - 66,9 გვ³ მუკუტით
გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები **შე კამიულების (NO REMARKS)**
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანარ

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

(დედგენალიზელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 30 აპრილს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომზე მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ"TAC SUZUKA"

შემოწმებული იქნა

- გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 - სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 - სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
 - ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 - ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 - სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004373