



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004367

თეთი აქტი № 3 ნავსადგომი

14.05.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V „SAPIENZA“ გერმანული სახელწოდების ნავი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ნავსადგომი ანაღი IMON-9413066 ნავი 11767 t
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან თიზი პირის სახელი, ადგილი, თანამდებობა, პილიტონი.

გერმანული

მისამართი

მსხვერპლი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გერმანული

ნავსადგომის ადგილზე გერმანული ნავსადგომის

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

სამხრეთის თეთრი ადგილის გერმანული ნავსადგომის

ნავსადგომი, გერმანული ნავსადგომის

საქართველოს

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გერმანული ნავსადგომის ადგილზე

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

გერმანული ნავსადგომის

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი

DES 424 00000000000000000000

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გერმანული

(შემოწმებაში მონაწილეობა ადგილი, სახელი, თანამდებობა – თითო არსებობისას)

გერმანული ნავსადგომი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გერმანული ნავსადგომი

თეთრი ნავსადგომი 15,712³ ნავსადგომი 23,502³

(როდინიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
თეთრი ნავსადგომი 15,712³ ნავსადგომი 23,502³

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგრადი პროცესის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
გერმანული ნავსადგომი 15,712³ ნავსადგომი 23,502³

გერმანული ნავსადგომი 15,712³ ნავსადგომი 23,502³

ვახრო სუბიექტი ვახრო ინტერპრეტი
სუბიექტის დანაშაულის

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არაა NO REMARKS
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: ფაქტობრივი ვიდეო მასალა

მონაწილეთა ხელმოწერა:



14/05/2024



DES 3 24 00031698

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 14 მაისს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #3 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SAPIENZA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004367.