



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004379

ჭაიყაშის საზღვაო ნავს-
ჩაყობის №5 ნავთსადგომი (აქტის შედგენის ადგილი) 13.05.2024 (თარიღი)
კ/პ "CONSHIP TOP" კონტეინერის ნავსადგომი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
"MONROVIA გეოთეკი - "LUBECK OCEANWAYS
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, ფარი, თანამდებობა, რეალიზონი.
INC, გაჩიბი-

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ჯეი ზეზის დევის
კონტეინერი სამარტლებრივი საფუძველი (დეპარტამენტის უფლებამოსილი სახელმძღვანელო დაწესებულების დაწესებულება, ან სხვა)
თიშ ინსპექტირება


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ჯეი ზეზის დევის კონტეინერი სამარტლებრივი
საფუძველი (ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
აქტის № DES 324000 000 07 შიშტეა
შესაბამისი სამარტლებრივი საფუძველი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გაჩიბის აქტის ობიექტი
აქტის შემდგომი


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ჯეი ზეზის დევის
2008 წ. კონტეინერ/შიშტეა - CARGO SHIP CARRIAGE OF
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
CONTAINERS, ნავთსადგომი - 9940 წ, გაჩიბი - 186 წიტი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
გაჩიბი - 6/შეკვეთი ნავთსადგომი - 15 ppm და სხვა
აღწერა და ა.შ.)

14.123 მოცულობა, ჭაბუკ 4(თბი)ყვი-74,823 ლითონ
მოცულობა, სტეფანო-ვედუჩი ნაგებობა ვაშლი
ანდრეი ST-1A SUPER TRIDENT რიგი-9,623 მოცულობა


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

(აქტის შემდგენლის ხელმოწერა)



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 13 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N5 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ "CONTSHIP TOP".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004379