



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004400

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
(აქტის შედგენის ადგილი)

17. 06. 2024 წელი
(თარიღი)

M/V "12 MERSIN" გემი, ნომერი 12052270
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 1052270 გემი, ნომერი 2994 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტი

გემი, ნომერი 12052270
დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო

2

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (გემის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

შემოწმების ჩატარების საფუძველი
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – თითო ადამიანისათვის)

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

დანიშნულება – ტრანსპორტის საშუალო, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

[Handwritten signature]

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები 5h ვაშლივინი NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

[Large handwritten signature]

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

[Handwritten signature]

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

[Handwritten signature]

აქტს თან ერთვის დანართი: არსებული დოკუმენტაცია



მონაწილეთა ხელმოწერა:

17/06/2024



DES 3 24 00039474

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 17 ივნისს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #10 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „IQ MERSIN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004400.