



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004402

კონტაქტი 10 ნოვემბერი
(აქტის შედგენის ადგილი)

3. 07. 2024 წლის
(თარიღი)

"MV BARACUDA" ფერხუზ ფრენ ქართველი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ჟოდი, ფიზიკური შემთხვევაში პრადი ნომერი,
F397 ჩვეულებულის ადგილის აღმოჩენის და გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
IMO ნო 7514440 ტონური 21.96 mt
მისამართი, რეგულირების ადგილი
მისამართი
მისამართი
მისამართი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შემოწმა
მონაცემთა განცხადება და გვარი
(აუქტივარენტის უფლებამოსილობა ჯარი მოხამისახურ(ექი)ს თანამდებობა, სახელი, გვარი)
მონაცემთა განცხადება და გვარი
გვარი, გვარი, თანამდებობა
მისამართი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი
(ბრძანება - ჩეგდული აუქტივის ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
მონაცემთა განცხადება და გვარი
შესაბამისი სამართლებრივი სტუმუნი
ლიდენი და გვარი DES 924 000000 12345678

შემოწმებაში მონაცილეობა მიიღეს
(შემოწმებაში მონაცილეთა გვარი, სახელი, თანამდ)

2024 წლის 24 ნოემბრი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
ტუნი 1280 m³

ტონი 52 ტ- 3 m³ გვარი 138- 3,20 m³
(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტი, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავეები,

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *Sh ვრძნებული NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

Z

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

Z

აქტს თან ერთვის დანართი: *464325 ვალე ალე*



მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 3 ივლისს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #10 ნავმისადგომთან მდგომი ცცურავი საშუალება თ/ზ „BARACUDA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფევერალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფევერალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
 5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფევერალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004402.