



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004407

ფაქტის აქტი №1 ნაგებობის

05.08.2024 წელს

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/T, „ALDEBARAN“ შენობის განაშენიანების კომპლექსის
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ნაგებობის სახელი IMON-9723007 ნაგებობა 25269
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
გვამს ვახუშტი

მისამართი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
ფაქტის აქტი ნაგებობის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
საქართველოს ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი
ფაქტის აქტი ნაგებობის
ფაქტის აქტი ნაგებობის

შემოწმების ჩატარების საფუძველი
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
ფაქტის აქტი ნაგებობის
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
ფაქტის DES 02400000013 ნაგებობა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს
(შემოწმების მონაწილეობის მისი პრესბობისას)
გვამს ვახუშტი
გვამს ვახუშტი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვამს ვახუშტი

შენიშვნები ან/და
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი ხიმძლავრე,
47,502 ფაქტობრივი გვამს ვახუშტი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახელება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
SBH-40 შენობის ან/და ფაქტობრივი 25,1 მ

აღწერა იმ ა.შ.ს

ვაქცინაციის ვაქცინაციის სტატუსი
დასაშვან.

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არაა NO REMARKS
(დარღვევითა სრული ჩაზონათვალის არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: უზავერე ველო მასკა

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 5 აგვისტოს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ „ALDEBARAN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004407.