



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004455

ნათყვის ზეგზავნა ნავს-
ტყუთის № 9 ნავმსადგამი

09.08.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)
ა/შ "AZ HORIZON" მონტიკომის ნავსტყუთი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
FREE TOWN, მდებარეობს - AZ HORIZON SHIPPING
ობიექტის ხელმძღვანელის ან
CO. "გაჩინი"
მისამართი, რაიონი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზღვის დედა ქვეყნის საზღვაო
კონვენციის საზღვაო ნაგებობის "საფრთხის უფროსი ნაგებობა"
(დეპარტამენტის ოთხთავის საჯარო მოსამსახურის) თანამდებობა, სახელი,
ინსტრუქტორი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზღვის დედა ქვეყნის საზღვაო
ნაგებობის № DES 124000 000 14 ნაგებობა
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გაჩინი უფროსი ინსპექტორი.

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შვი უფროსი ინსპექტორი
20096. მჭადი გზისმგზავი GENERAL CARGO, ნაგებობა
(რეგულირების ობიექტის დასახელება, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი წიმლაგრე,
2363 65, ელასი-14 მჭადი, ნაგებობა - ნაგებობა
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მართვა დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მართვა
მის შესწავლა. ავტო-3,380 მონტაჟი, მონტაჟი
აღწერა და ა.შ.)

ავზი - 10,41 მ³ მოცულობა, სატექნიკო-გეოდეზი ნუგა
ქსეხოვედი ავზი - 6,38 მ³ მოცულობა Z

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *გამოვლილი (NO REMARKS)*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

[Handwritten signature]

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

[Handwritten signature]

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

[Handwritten signature]

აქტს თან ერთვის დანართი:

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 09 აგვისტოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომზე მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "AZ HORIZON".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004455