



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004435

კატერინე სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება

12. 08. 2024  
(თარიღი)  
M/V. CECELA 3" ფური ფარგლების გადამზადების მიზანი  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პრადი ნომერი,  
ფარგლების ხელმძღვანელის წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,  
IMO № 922 7857 ცურვა 111.9 კმ  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამატასაჭირობის რეგისტრი  
ფარგლების გადამზადების მიზანი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა  
მოთხოვნების გადამზადების მიზანი  
(დენარიუმების უფლებამოსილო საჭირო მოსამახურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)  
მოთხოვნების გადამზადების მიზანი  
მოთხოვნების გადამზადების მიზანი  
მოთხოვნების გადამზადების მიზანი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი  
(მოთხოვნების გადამზადების მიზანი  
მოთხოვნების გადამზადების მიზანი  
შესაბამისი სამროველო საფუძველი)  
ლიდარის უზრუნველყოფა DES 024 000 000 13

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს  
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)  
C. Dangst მუნიციპალიტეტი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის მირითადი მონაცემები  
ფარგლები 528m<sup>2</sup> - 10,50m<sup>3</sup>  
ფარგლები 528m<sup>2</sup> - 19,69m<sup>3</sup>. ფარგლები 528m<sup>2</sup> SBT-25  
(ორიენტაციული მოქმედებების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროცესი, პაროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავე, მოწყვეტილი და მათი მდგრადრიგის მიუკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური ჰინდუს მოკლე  
ფარგლების დამატების მიზანი უზნები და მათი მდგრადრიგის მიუკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური ჰინდუს მოკლე  
ფარგლების დამატების მიზანი)

Z  
გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები. შეკვეთის NO REMARKS  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

Z

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

Z

აძრის თან ირთვის თანართი: უცნებელი 3 ჯირი 2 ბუნები

(მიმღების უაღმოსადგენლის ცელ-პორტერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 12 აგვისტოსს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „CECELA S“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
  2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
  3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
  4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
  5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
  6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
  7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.  
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004435.