



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004445

ფოტოს ზოგადი №1455385-ფოტო

3.09.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

M/V "EGY SKY" მეყვანილობის კოდი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ფაქტ. ჰელმშტაბის ნაწილობრივი ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9366483 ნაწილობრივი ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

მისამართი, რეგულირების ობიექტის მფლობელის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, მისამართი)

გეგმვა განხორციელდა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გეგმვა განხორციელდა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეცდომებისა* **NOREMARKS**
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *აბყ.პ.ჩაი* *შეცდომები* *2 ს. 10.5*

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 3 სექტემბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #14 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „EGY SKY“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004445.