



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004473

ნათყბის სწავლო ნავი-
დუხის № 8 ნავთსადგომი

26.09.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
ა/პ "AIDA", ბრუნდომის ნავსადგომი-BELIZE CITY,
რეგულირების ობიექტის დასახელება და წაიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში
შემოწმებული SIERRA GOLD LTD, ქვეყანა-

2

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვი ზღვის დევის
კონტაინერები სიძლიერის 11 ადგილი ადგილი 2 წერიტი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი
ინსპექტორი-

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვი ზღვის დევის კონტაინერი სიძ-
ლიერის ადგილი № DES 221000 00015 ბრუნდომის
(ბრუნდება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კანონი ადგილი ინსპექტორი-
(ბრუნდება - მისი არსებობისას)
ადგილი


შეხვედრა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ფიზიკური პირი
1996 წ. შიპი ჯიხიშვილი-GENERAL CARGO
(როდებიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ბუნდოვანი 6264 წმ, ფიზიკური-19 მტვი, ვაშლის-
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ა/პ-სადგომი ნავთსადგომი-ს.პ.მ. და ა.შ.)


6,64 მ³ მოცულობა ჭაბა 5 (ხუჩ) სვნი -

11,93 მ³ სხვა მოცულობა, სამუშაო - ფაქტური
ნაწილი მხოლოდ SBT-25 მ სვნი - 997 მ³

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ (NO REMARKS)
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 26 სექტემბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთაღ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "AIDA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004473