



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004454

ფაქტის შედგენის ადგილი

26.09.2024 წელი
(თარიღი)

M/V "HARUKA" შპს-ის მიერ მოწოდებული
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ქვეშ. ხელმოწერის ნაწილზე მოხდა
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
IMO № 9589619 ნაწილზე 17.02.2024 წელს
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის (როლიზი/ბიზი)

გეგმის განმარტება
მოქმედებს
დაწმ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გეგმის განმარტებით
გეგმის განმარტებით დადგინდა, რომ მოქმედებს
(დეკლარაციის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
დადგინდა, რომ მოქმედებს სადამხიჯო, ფაქტის განმარტებით
მოქმედებს დადგინდა, რომ მოქმედებს

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გეგმის განმარტებით
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების მოთხოვნა ან სხვა
დეკლარაციის მოქმედებით დადგინდა, რომ მოქმედებს
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სადამხიჯო, ფაქტის განმარტებით DES 3 2400000016 გეგმის

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გეგმის განმარტებით
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი ავტორი/მისი)
და მოქმედებს მოქმედებით

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
გეგმის განმარტებით
მოქმედებს - 18,57m³ გეგმის განმარტებით სიღრმე - SBH-25
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტი, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
გეგმის განმარტებით მოქმედებით - 101m³ გეგმის
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
დახასიათება და ინსტრუქციის ნაწილზე მოქმედებით

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები შეამოწმდა, NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: სწავლის ვიდეო მასალი

მონაწილეობა ხელმოწერა: 13



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 26 სექტემბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „HARUKA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004454.