



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004477

ფაქტის აქტი № 9 ნაფხსოფვიში

07.10.2024 წელი
(თარიღი)

M/V "BAHAR" მეტეორი დაზიანების ძიება
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ქვეშ. ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
140 № 8230156 ტყვით 2580 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამატატორები რეკვიზიტები)


გამოწმებული
მომწმინდველი
ფ.ი.პ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ
ნაფხსოფვიში დაზიანების ძიება
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ვახტანგ ნაფხსოფვიში ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში
მეორე ვ. ნაფხსოფვიში ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ ნაფხსოფვიში
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
დაზიანების ძიება
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი
ნაფხსოფვიში ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში
(შემოწმებაში მონაწილეობა აქვს, სახელი, თანამდ.)


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
ვახტანგ ნაფხსოფვიში 15.0 m³
ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში 2.30 m³ ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში 10 m³
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნაფხსოფვიში ვაჟი ვ. ნაფხსოფვიში
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *აქ გამოვლენილი NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობს შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____






მონიტორინგის სამსახური
მონიტორინგის სამსახური



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 7 ოქტომბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „BAHAR“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004477.