



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004479

გომის სოფელი №8 ნაკვეთის აღწერა
(აქტის შედგენის ადგილი)

9.10.2024 წელი
(თარიღი)

M/V „ALENTEJO“ მუხრან-სოხის რეგიონში
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი,
ჩვენს ხელსაწყოების ნუსხიდან სოხის რეგიონის
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
I MO № 9626118 ნუსხიდან 29166 მტ
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგისტრაციის)

ვერსიის აღწერა
მოქმედებს
დასაწყისი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ კახიძე
შეამოწმებელი დენისხეპერის შვილი შვილი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსახსნელის (ცემის) თანამდებობა, სახელი, გვარი)
დაწვრილი ვახტანგის სამსახურის ფირმა
განყოფილებაში მუშაობის დასაწყისი
სადაც ინსპექტირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ კახიძის
განცხადებით - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დენისხეპერის შვილი შვილი დაწვრილი ვახტანგის
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი
სამსახურის ფირმა I MO № 9626118 ნუსხიდან 29166 მტ

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვერსიის აღწერა
შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა - მისი არსებობისას)
დასაწყისი ვერსიის აღწერა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დენისხეპერის შვილი შვილი
შეამოწმა ვახტანგ კახიძე
(საილიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, სამრეწველო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ფაქტობრივი სიმძლავრე - 125,30 მ³. ვაქტობრივი სიმძლავრე
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
სადაც ინსპექტირება

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *sh ვაშლივინა NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

მონაწილეთა ხელმოწერა: 

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 9 ოქტომბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „ALENTEJO“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004479.