



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004565

ფაქტის ჩივილი № 1 ნაკვეთის ფაქტის
(აქტის შედგენის ადგილი)

23.12.2024წწ
(თარიღი)

MIT "KARLICA" შპს-ის მიერ დაგეგმილი და
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი მისამართი,
ხელისუფლების ნაკვეთის მფლობელი, სპეციალიზირებული

ობიექტის სელექციონირების ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
IMO № 9220354 ნაკვეთი 8428 მთ
მისამართი, რეგულირების ობიექტის მფლობელი

გვამის აქტი
საქართველოს
დ. 23.12.2024წწ

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
დ. 23.12.2024წწ
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
საქართველოს ფაქტის ნაკვეთის მფლობელი, სპეციალიზირებული
ხელისუფლების ნაკვეთის მფლობელი
მისამართი, რეგულირების ობიექტის მფლობელი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი
(შემოწმების საფუძველი, რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დ. 23.12.2024წწ
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
საქართველოს ფაქტის DES 0240000002288888

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანა
დ. 23.12.2024წწ
(მისამართი)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
დ. 23.12.2024წწ
საქართველოს ფაქტის ფაქტის - 36.07მ³
საქართველოს ფაქტის - 26.07მ³, ფაქტის ფაქტის - ST2-A
(როდითიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ფაქტის ფაქტის - 114.7მ³, გვამის ფაქტის ნაკვეთის
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
დ. 23.12.2024წწ
ალწილა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეამოწმეთ NO REMARKS*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *ახსნა-განმარტება*

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 23 დეკემბერს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/ტ „KARLICA“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004565.