



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004566

ფოტო-აქტი № 16 ადგილის

24.12.2024 წელი

(იქტის შედგენის ადგილი)
M/V "ALGRACE" ზეპირი წინაპირი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
1390, ხევისფრის ნავსადგომი წინაპირი
(ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
IMO № 9154270 ნავსადგომი 11848 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის თანამდებობის რეალიზირების).

ვერსიის აქტი
სახელის მოქმედება
№ NO1090378. დაწვ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტაძე
ნავსადგომის დანახაძრის შვი წევრის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
დავით ანდრეასი სამხრეთის დიდი
ვასილიძის შვილი ანდრეასი ანდრეასი
ნავსადგომის

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტაძე ნავსადგომის
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ პნ სხვა
დანახაძრის შვი წევრის დავით ანდრეასი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სამხრეთის დიდი DES 0240000022 პნ სხვა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვერსიის აქტი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა, ბოძისას)
და დავით ანდრეასი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დავით ანდრეასი
წინაპირი 47,4 m³ დავით ანდრეასი 26,30 m³
(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ვერსიის აქტი ნავსადგომის ნავსადგომი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მკვლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები შეამოწმდა NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: ახსნა-განმარტება

(აქტის შემდგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეობა ხიომოწირა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 24 დეკემბერს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „ALGRACE“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004566.