



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004594

გათყობის სავსტანო ნავსა-
დუქონის № 5 ნავსადგომი

27.12.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
ქ/მ "MERITO" კონტეინტორ ნავსადგომი-VALLETTA
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
შედგენილი: WILHELM-SCHRODER STRABE, ჯანიჭი

საქართველოს საგარეო ურთიერთობების
დამცემი

საგარეო ურთიერთობების
მინისტრის

7

საქართველოს შესაბამისი განონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ქვემოთ აღვნიშნული
ქვემოთ აღვნიშნული საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე
ინსპექტორმა-

8

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ქვემოთ აღვნიშნული საგარეო ურთიერთობების
დამცემის აქტის № DES 924000 00027 პირადი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

9

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქვემოთ აღვნიშნული პირები:
ქვემოთ აღვნიშნული პირები, სახელი, თანამდებობა -

10


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ქვემოთ აღვნიშნული
1998 წ. კონტეინერების კონტაინერ, ნავსადგომი
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, პროექტი და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
11 925 წ. კონტეინერ 19 წელი, გაჩნდა 6/ქვემოთ აღვნიშნული
გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორები და მათი მდგომარეობის მოკლი დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლი
ნაწილი სავსტანო-ნავსადგომი და 2 (ორი) სართული-46,7 მ²
აღწერა და ა.შ.)

მოცულობა, ყოიბ 4(ოიბ)ივზი-60+23 სედი
მოცულობა, 6 შეყიბი-გეალოყი ზეოიზი ვეზ-
ბი ბიბეზი ST-2A SUPER TRIDENT, AF7. PEAK 264,373

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები აქ გამოვლოენილი
NO REMARKS (დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 27 დეკემბერს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N5 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება კ/მ“MERITO”.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004594