



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004576

ფოტო ჩოქი № 4553 მისი

28.01.2025 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)  
MIV "NATAVAN" შპს-ის სხვაობის ძირითადი  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,  
ჩვეულებრივი ხელმოწერის ნაგებობის ტიპი  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,  
IMD № 9459618 ნაგებობა 4182 მ<sup>2</sup>  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგისტრაციის აქტი)

გამოწმებულია

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი  
ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგისტრაციის აქტი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი  
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ სსს)  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი  
სამხრეთ-აღმოსავლეთი ქვეყნის DFS 22400000024 მისი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს  
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - თანამდებობის სახელი)  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგისტრაციის აქტი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები  
ფაქტობრივი მონაცემები - 9,83 მ<sup>3</sup>  
ქიმიური მონაცემები - 9,86 მ<sup>3</sup> ფაქტობრივი მონაცემები 42,45 მ<sup>3</sup>  
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტის, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე  
ხარისხობრივი აღწერა)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეამოწმეთ NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

აქტს თან ერთვის დანართი: *აქტივების აღწერა*

მონაწილეთა ხელმოწერა:





### შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 28 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #4 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „NATAVAN“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004576.