

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004577

გმობის შემდეგ №9 ნივთის დაგეგმვა
(საქმის მომართვის ანგარიში)

29.01.2025^{წელი}
(თარიღი)

(აქტის შედგენის ადგილი) სოფ. (თარიღი) 07

M/V "SUNNY MOLLY" გემი № 55555
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფინანსური შირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ლხობის ქვების ქვეშ ჰესისთვის ნაკლებად
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფინანსური შირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
5555. IMO № 9414979. ნუმერუსი 14201 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამატებითი რუკები)

3226 45506
35506
053


საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ დიდი
ხუცაძე ფიქსირება. შვილი ფიქსირება
 (დეკლარაციის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ვახტანგ დიდი ხუცაძე. ფიქსირება ფიქსირება
მეორე ვახტანგ დიდი. ფიქსირება ფიქსირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი დასაბუთებულია შეადგენილია
(ბოძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ანგარიშ)
დენაჰაშვანაძე, ზვი. გიორგი დიმიტრი ძე
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
საქმის რეგისტრაციის N 2 2402000024 ჰქონდა


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ფეხი ვარდნი
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თაბასტეცია – თბილისის ალექსანდრე ნიკოლოზის სახელი)
ლ. პეტრიაშვილი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები საქართველო - 11,68m³
საქართველო - 17,56m³ საქართველო
 (ზოდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
საქართველო - 25,56m³ საქართველო - 288,63m³
 გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასახსიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
საქართველო - 25,56m³ საქართველო


სხივივფენი დროშა




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები სივარდი **NOREMARKS**
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქვს თან ერთვის დანართი: სხივივფენი დროშა

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 29 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SUNNY MOLLY“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004577.