



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004612

გთმის ზოხიძე ნინო ნინოშვილი
(აქტის შედგენის ადგილი)

13.02.2025 წელი
(თარიღი)

M/V "NEW LIFE" მესხვი ადგილის დროშის
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ქვეშ ხელმოწერის ნაწილზე დასახელება, სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

I MO № 8876510 ნაწილზე 2457 mt
(მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეგვიზიტები)

გემის კაპიტანი
მოწმებული
დასმ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გახეობისათვის
ზედამხედველობის დეპარტამენტი. შვი წიგნით დასაბუთებული
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ფონდისათვის სადამხმარეო ფონდის განყოფილება
მოწმებული ფაქტის, სახელი, გვარი, თანამდებობა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გახეობისათვის ზედამხედველობის
დამხმარეობის დეპარტამენტი. შვი წიგნით დასაბუთებული
(შემოწმების საფუძველი ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

ფონდისათვის სადამხმარეო ფონდის განყოფილება
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი
ყვითელი DES 9 25 000 06602 ზედასა


შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გემის კაპიტანმა
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თ

და დასაბუთებული მესხვი


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ლუარსა ავზი 15,42m³

შეიღობი ავზი - 2,70m³ გემის ავზი 10m³
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტები, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,


საქმიანობის შესახებ
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე



გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკრებილი NO REMARKS*
(დარღვევათა ზრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



მონაწილეთა ხელმოწერა: 



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 13 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ „NEW LIFE“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუჭული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004612.