

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები

2016 წ. ნავთობშენი - OIL TANKER, ნაიდნა - 03758
 (როდრიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
 GT, ენა - 24 მწკრ., ქაჩნა - 6/24 მწკრ. ნედლეული - სენა -
 გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
 ცოხი - 15 მწკრ., ენა - 41.2 მწკრ. მოქმედებით,
 აღწერა და ა.შ.)

შობის S(ბეი) ავზი - 51,5 კვ სეხომ მოწყ.
ლონი, საყუბრო-ვაყდუხი წყლის ქსელ-
ზე დაყრდნობით - ISBO6 და ავზი - 64,1 კვ მოწყ.
ლონი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)
NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა 

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება 

აქტს თან ერთვის დანართი: 1/

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 17 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის უნაპირო ნავმისადგომზე მდგომი მცურავი საშუალება თ/ტ "SEARUBY".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004627