

Նախաձեռնող ընտանիքի
Հայրուհի $N^{\circ} 3$ Նախաձեռնող
(Հայրի Բնակարանի Բնակիչ)

7/8 "BAYLEY" პიზიციონირ ნავსადგომი - BOLSHOI PORT
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
OF ST. PETERSBURG, 645 0000-4531 რ. ქვემოთ)

ოზიგების ხელმძღვანელების ან წარმომადგენლის ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
"JOINT STOCK COMPANY CONARO SHIPPING" *საზღვაო*
მისამართი, რეგულირების ოზიგების წარმომადგენლის ინფორმაციის თანამასაჯურებელი რეგულირებები

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ლეი ზუბის მუქი
გომივერტყაძე სამხრეთკავკასიის რეგიონის ყუბანში
 (დეკლარაციის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე იქნის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
მუსილიშვილი - იმედიშვილი


შემოწმების ჩატარების საფუძველი სხვი ზოვის დავის ეთნოგენეზი
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
სამართლებრივ აქტის შესახებ N^o DES 8 25 000 000 01
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემონებებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგის ყვითელი თანაქმე

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გზითგზები სხილ
2013 წ. ნავთობ მანქანა / OIL TANKER, ნავთობ 4531 ტ
 (როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
გზითგზები - 12 მ/წთ, გზითგზები - 12 მ/წთი გზითგზები
 გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
გზითგზები - 15 p.p.m, გზითგზები - 9,61 მ/წთი გზითგზები,
 აღწერა და ა.შ.)

შობა 2(მიხ)/ვზი-493 სეხომ პოცყოთა,
სამუხნო-გადასახი ნყოზის ქსეხოვეთი
ვზი-967 ვა პოცყოთა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ახ ვაშოვლონილ
NO REMARKS (დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 18 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N3 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება თ/ტ "BAVLY".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004629