



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004616

ფაქტის შესახებ ჩივილი №1 ნაკვეთის ფაქტის
აქტის შედგენის ადგილი

4.03.2025 წელი
(თარიღი)

M/V "MOTTLE" შუიხივი ჯანთისი დხიში
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

ქვეშ. ხელნაწერის ნაკვეთის ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9477828 ნაგავი 19.814 mt
(მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი)

აქტის დადგენი

მოქალაქე
დ.ა.შ.

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახტანგ დავითაძე
ზედამხედველის დეპარტამენტის შუიხივი ჯანთისი დხიში
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დაფიქსირდა ვახტანგ დავითაძის საპროექტო ვიზუალიზაციის ფაქტის
შედეგად მოქალაქე ვახტანგ დავითაძის
ნაგავი - 19.814 mt

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახტანგ დავითაძის
(ზოგადი - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შედეგად დადგენილი

დეპარტამენტის შუიხივი ჯანთისი დხიში
შესაბამისი საპროექტო ვიზუალიზაციის საფუძველი
საპროექტო ვიზუალიზაციის DES 125 00000004 ნაკვეთი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგ დავითაძე
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა, ტელეფონი)

და მოქალაქე ვახტანგ დავითაძე


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ვახტანგ დავითაძის
ფაქტის ფაქტის - 24.30 m³

შუიხივი ჯანთისი დხიში - 47.9 m. ვახტანგ დავითაძის
(ორიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,


ST 2A SUPER TRIDENT ვახტანგ დავითაძის
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დანასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

მოქალაქე ვახტანგ დავითაძის - 22,30 + 377 m³. ვახტანგ დავითაძის
აღწერა და ა.შ.)

სუპერმარკეტის და რესტორნის სეზონური დროშა




გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები სტატიკური NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____



აქტს თან ერთვის დანართი: სტატიკური დანართი

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 4 მარტს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ „MOTTLER“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004616