



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004655

ფაქტის აქტი №1 ნავთობი

28.03.2025

(აქტის შედგენის ადგილი)
M/T „MARKAB“ გეოგრაფიული მდებარეობა

(თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
დასაფუძვლილი იმონი 9441958 ნაგებობა 4365 t
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან ოფიციალური პირის სახელი, ადგილი, თანამდებობა, ტელეფონი,
მისამართი, სასაქონლო მფლობელობის საფუძველი

გამსახურების

მისამართი

მისამართი

მისამართი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გეოგრაფიული
მდებარეობის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)
სამსახურის ფაქტის დასაფუძვლილი იმონი 9441958 ნაგებობა 4365 t
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან ოფიციალური პირის სახელი, ადგილი, თანამდებობა, ტელეფონი,
მისამართი, სასაქონლო მფლობელობის საფუძველი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გეოგრაფიული მდებარეობის
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)
ფაქტის აქტი №1 ნავთობი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი
ფაქტის DES 125000000004 პასპორტი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გეოგრაფიული მდებარეობის
(შემოწმებაში მონაწილეობა ადგილი, სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, მისამართი, სასაქონლო მფლობელობის საფუძველი)
მისამართი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გეოგრაფიული მდებარეობის
ფაქტის აქტი №1 ნავთობი
(როდითა და მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ფაქტობრივი დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი)

ვახუა სეძეყი ვახუა ისინიყი
სეხიოფეცენ ძეაჲ

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები აქ გამოვლენა NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: ვწვევ ვეფუ შეჲ

მონაწილეობის ხომოწირა



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 28 მარტს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #1 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/ტ „MARKAB“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004655.