



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004762

ფოთის ნოტი №12 ნავთობსადგომი  
(ექტის შედგენის ადგილი)

22.04.2025 წელი  
(თარიღი)

M/V "SULINA" შიპინგი კონტაინერული  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,  
ქვეშ. ხელისპირის ნავსადგომის მფლობელის  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,  
IMO № 8509363 ნავსადგომი 2007mt  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

ვახუშტი ანდრონიძე  
მთავარი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტი ანდრონიძე  
საქართველოს უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)  
დაქვემდებარებული ნავსადგომის ფოთის  
ნავსადგომის მფლობელის ვახუშტი ანდრონიძის  
ინსპექტირება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტი ანდრონიძის საკანონმდებლო  
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ) ამ სხვა  
დენაჩქარებულ შვიდ ნაწილს დაქვემდებარებული ნავსადგომის  
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)  
საქართველოს უფროსი DES 325 00000006 შიპინგი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახუშტი ანდრონიძე  
(შემოწმებაში მონაწილეთა ზარი. სახელი. თანამდებობა - იხილეთ ანოტაციისას)  
მთავარი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დაქვემდებარებული ნავსადგომის  
დაქვემდებარებული ნავსადგომის ფართობი 3,09მ<sup>3</sup>  
შეიქმნა 6,01მ<sup>3</sup> დაქვემდებარებული ნავსადგომის ფართობი 6,56მ<sup>3</sup>  
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
საინჟინერო დოკუმენტი  
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგრადობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე



გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკითხვები NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

აქტს თან ერთვის დანართი: *აქტის დანართი*

მონაწილეთა ხელმოწერა:



## შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 22 აპრილს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #12 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ,,SULINA ".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004762.