სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004775

ფოთის პორტი №7 ნავმისადგომი — 23.05.2025 წელი
(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)

M/V „ELBSAILOR" მცურავი ანტიგუა და
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ბარბუდის დროშის ქვეშ. ჩამოსვლის ნავსადგური
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ნემრუთ ქორფეზი. IMO №9448695. ტევადობა 12.514 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)
გემის კაპიტანი
[illegible]
ტელ:

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის. შავი ზღვის
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
დაცვის კონტროლის სამმართველოს. ფოთის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი [illegible]

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
დეპარტამენტის. შავი ზღვის დაცვის კონტროლის
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
სამმართველოს უფროსის DES 525 00000008 ბრძანება

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გემის კაპიტანმა
(შემოწმებაში მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)
და მთავარმა
მექანიკოსმა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ლიალური ავზი – 19,6 m^3
შლამის ავზი – 49,8 m^3. [illegible]
(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
სისტემა BIO-Compact KSF-S 15.
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ფეკალური ავზი მოცულობით – 13,30 m^3
აღწერა და ა.შ.)

ვერ გაჩნდა ნეგატიური და ინტენსიური
სტრიქონ-შეკვეთების ძიება

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლინდა NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი:

მონაწილეთა ხელმოწერა:

23/05/2025

DES 4 25 00028809

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 23 მაისს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება კ/მ,,ELBSAILOR ''.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004775.