



6,7 მ³ მოცულობით, ჭრათს 3(სამი) სკამი - 26,0 მ³
მოცულობით, საძეგნო-ვესტაჟი ნეკომის ჭრათ-
ქროვეტი ფენი - 4,69 მ³ მოცულობით —

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები საბოლოო დოკუმენტში
ნავთობის მოქსაჩევის უსახსლო - ნატილი-1 კომ
სახსრის ხრახუნი




მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა საკმაოდ



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება თანხვედრით გამოვლინებ

დახვევას



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

(აქტის შედგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ოქმი № 082423

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ

ქ. თბილისი

06.02.2025

(ოქმის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

პვი ზღვის დონის სონჯუჯიყთი სამკაჯუომს // ნუგუჩიას
(ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი)

ყვხონი სუჯიყთიყ-ინსტუომი

ქუჩოჯიყი

სამართალდამრღვევი: პ/პ "ANGELA"-ს ყვხონი მუჯნიყონი-

მოქმუჯიყ, დმარუბყთი

ჯასულჯეჯის სქსათეს: ყ

ქუჩოჯიყი

თარიღი, პირადი №, საცხოვრებელი ადგილი; იურიდიული პირის შემთხვევაში – მისი სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო

ქუჩოჯიყი №

ნომერი, იურიდიული სისაბრთი, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი აიოის სთაჯემები

გამოვავლინე, რომ სხომოდო დოყუქუქი-ნავიომოს თუჯიყ-

ქიეპის ყყხნდტი-ნაბილო I ათის ქაქსონი ი ჩინაჯიყი
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არხი)

[Large handwritten signature]

რაც არის:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 59-ე დარღვევა,

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)


ნარჩენების მართვის კოდექსის _____ დარღვევა.

(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)

სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.


სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება:

ქართული კომპოზიციური კლუბის




მოწმებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, გათვალისწინებული საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით.

(მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი)



ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან):



(ხელმოწერა)

ოქმის შემდგენელ

სამართალდამრღვევი: -

ოქმის ერთი პირი მივიღ

დამკვეთი: სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

დამამზადებელი: შპს "პოლიგრაფისტი" სფს-ს რეგისტრაციის №38-5320





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 06 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ საზღვაო ნავსადგურის N7 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ "ANGELA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე. აღნიშნული შემოწმების დროს გამოვლენილი იქნა სახომალდო დოკუმენტში - ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში - ნაწილი -I არის არასწორი ჩანაწერი.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი N°004607,

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი N°082423 უფროსი მექანიკოსის

პიმართ, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 59-ე მუხლით.