სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეPARტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004635

ბუიუქჩეკმეჯის საზღვაო ნავსადგურის №9 ნავსადგურში
(აქტის შედგენის ადგილი)

12.03.2025
(თარიღი)

მ/გ "TURK YILDIZI-3" მფლობელობის ნავსადგურში
(რეგულირების ობიექტის დასახელება დასაიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

ISTANBUL, მფლობელი - "ICDAS CELIK ENERJI TERSANE VE ULASIM A.S.", კაპიტანი -
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზ
ბის ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი
მოქმედება, ფამილიები
სანქციის №-

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ბუნებრივი გაზის ლიცენზიანტი საქმრავლის "საქართველოს ენერგეტიკის ეროვნული სააგენტოს
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯ
სპეციალისტ-ინსპექტორებმა -

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ბუნებრივი გაზის ლიცენზიანტი საქმრავლის ყოფილი №DES 025000000003 მოძალა
(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს კაპიტნის ყოფილი ასისტენტ-
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა – ადამიანური
ი ყოფილი ტერიტორი-

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გემი აშენებულია 2015 წ. მშრალი ტვირთების - GENERAL CARGO, წყალტევადობა
(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
2,930 ტ, კვანძია - 6/ჩვეულებრივ წყლის ლუპირებლი - 15 ფ.ფ.
გარემოს დამაბინძურებელი, უბნები და მაფი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ა ვგმ - 2(4ძრ) - 8,7 ვგ სუფთა მოეკუოლობა, ტანკერ
აღწერა და ა.შ.)

ᲒᲘᲠᲩᲘ ᲡᲕᲜᲘ - 8,3 ᲛᲐ ᲡᲣᲠᲗᲐᲗ ᲛᲝᲬᲧᲚᲝᲑᲘᲗ, ᲡᲐᲛᲔᲣᲠᲜᲝ-ᲕᲔᲚᲣᲠᲘᲐᲜᲘ ᲬᲧᲚᲘᲡ ᲒᲐᲜᲗᲕᲚᲘᲗ ᲓᲐᲜᲘᲚᲘᲗ DELTA-PRB -105 ᲓᲐ ᲡᲕᲜᲘ - 6,4 ᲛᲐ ᲛᲝᲬᲧᲚᲝᲑᲘᲗ

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილა
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა) (ობიექტის ოპერატორის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

13/03/2025

DES 3 25 00012913

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2025 წლის 12 იანვარს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ რთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება მ/ტ “TURK YILDIZI-3".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004635