



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004816

შათაშვილს ზემოთ ნა-
ვსაფუძვლის №8 ნაგებობა

06.08.2025

აქტის შედგენის ადგილი) შ/ს "RABEA" მიწის ნაკვეთი (ფართობი) MADEIRA
(რეგულაციების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური მფლობელის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი, ადრესი, სასაქონლო უფლების დამატებითი აღწერა)

ქვემოთ აღნიშნული "MS RABEA" სახელით -

შეთანხმებულია, რომელიც, ამჟამად, არსებითად

ლოგოების ობიექტის საფუძველზე
საქონლის

გამოწმების

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შპს შათაშვილს
სადაც აღნიშნული ნაგებობის დასახელებით დასახელებულია დასახელებულია
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
სადაც აღნიშნულია - ნაგებობის დასახელება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი შპს შათაშვილს დასახელებულია
სადაც აღნიშნულია (ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ) დასახელებულია
სადაც აღნიშნულია (შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს სახელი, გვარი, დასახელებულია

დებოდა - მისი არსებობისას)


დასახელებულია

შეამოწმებულია


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები შპს შათაშვილს
2018 წ. შპს-ის ტიპი - BULK CARRIER -
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
მუშაობის წესი - 25 018 01, ელ. ფი - 20 018 01, სახელი
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდებარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
აღწერა და ა.შ.)

23,4 მ³ სუხით მოცულობით, ჭოპის ჭ(ჭილი)
უბი- 119,4 მ³ სუხით მოცულობით, სატყეო
ფენი ნაღობი ვიზუალური დანაკარ- 3702-13
მე-ტესტირებული უბი 58,8 მ³ მოცულობით -

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ
NO REMARKS (დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა 

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება 

აქტს თან ერთვის დანართი: 

მონაწილეთა ხელმოწერა: