



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004845

წითელს სიზღვიან ნავს-
ცემოს № 2 ნავთსაფარი

08.09.2025

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
ს/მ "KMEB WORTH" მიწეხილმოს ნავსაფარი - SINGA
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
P.O.R.E, მფლობელი - "BEN NEVIS SHIPPING LTD",
ობიექტის ხელმძღვ
კაპიტანი -

ს/მ სიზღვიან № 2

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ს/მ სიზღვიან
ს/მ სიზღვიან № 2 ნავთსაფარი
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, ს
ს/მ სიზღვიან № 2

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ს/მ სიზღვიან
ს/მ სიზღვიან № 2 ნავთსაფარი
(ბრძანება რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
წითელს

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ს/მ სიზღვიან
ს/მ სიზღვიან № 2


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ს/მ სიზღვიან
2012 წ. სიზღვიან / LIQUEFIED GAS CARRIER
(როდითა მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ს/მ სიზღვიან - 7891 წ. სიზღვიან - 17 წელი, სიზღვიან
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ს/მ სიზღვიან ს/მ სიზღვიან - 15 ს/მ სიზღვიან - 2 (თბი)
აღწერა და ა.შ.)

წმ-35,66 მ³ სუხი მოწყობა, ჟოპო მცხს)
წმ-24,823 სუხი მოწყობა, შაქანო-ვა-
ნოხი წყლის გაწვევით დაწყებული SBH-25-მ
წმ-4,523 მოწყობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილ
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

NO REMARKS



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა 

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება 

ობიექტის ქალაქ

მონაწილეობა ხიომონიტორა