



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი

ჭათაყვის საზღვაო ნ- № 003883

ვსაფაქტის № 7 ნაგონადგომი  
(აქტის შედგენის ადგილი)

09.03.2026

(თარიღი)

ქ/პ "AL NOUR", პორტუგალიის ნავსადგომი MORONI  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი, ინსპექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის,  
შტაბი - "ALMARIA SHIPPING CO," გასტანის

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა თვი ვიდეო დევიზი  
ჯონკერეთის საშაჩაგეთის II ნაფაქტის ყვინოლა სე-  
კონსოლიგ-იოსტრუქციონი  
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი ს

შემოწმების ჩატარების საფუძველი თვი ვიდეო დევიზი  
ჯონკერეთის საშაჩაგეთის ყვინოლის № DES 12600000003  
ჭრისაქ  
(ხმამხმარ - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ სხვა შესაბამისი საქართველოს საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გასტანის ყვინოლი ანტონი

ბელი, მანამდებამა - მის

და ყვინოლი ტერენცი

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები თვი ვიდეო დევიზი  
ჭრისაქ ჯონკერეთი - GENERAL CARGO ნაგონადგომი 4724  
67, ედუარდო - 18 ნ/ბი, ვაიხის - ნაგონადგომი ნაგონადგომი  
15 p.p.m. და ავტო - 6, 65 მ/პ მოწყობის, ლონის ნ/ბი  
მოდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული წარმოებული პროდუქტი, საპროდუქტო და ფაქტობრივი სტატუსი.  
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და წაბი მოგონიერების საკვლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პირადი მოკლე აღწერა და ა.შ.


აქტი - 10,52 მ<sup>3</sup> სუბიომ პოცელომია სუბიომ-ფე-  
ლუხი ტექსტის გაწმენდა ტექსტი SBT-25, და სტი-2-503 ტექ.

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები

არაა გამოვლენილი

NO REMARKS


(დარღვევათა სისრული ნაკლოვანების არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

