



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004274

ფაქტის დასაბუთება

(აქტის შედგენის ადგილი)

22.01.2024 წელი

(თარიღი)

თ/ს „ICEBERG 2“ გეოგრაფიკული კომპლექსი ზღვისპირა

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

დედასახლი ფაქტის IMON-0057232 ნაგებობა 456 E

ობიექტის ხელმძღვანელის, ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, პირობითი

გამოწმების

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გეოგრაფიკული

დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი

ფაქტის დასაბუთება გეოგრაფიკული კომპლექსი ზღვისპირა

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გეოგრაფიკული დეპარტამენტის

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

დედასახლი ფაქტის IMON-0057232 ნაგებობა 456 E

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

DES/200000024 წელი

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გეოგრაფიკული

(შემოწმებაში მონაწილეობის პირობები)

გეოგრაფიკული კომპლექსი ზღვისპირა

გეოგრაფიკული კომპლექსი ზღვისპირა

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გეოგრაფიკული

გეოგრაფიკული კომპლექსი ზღვისპირა 4,32° შიდასი 4,32°

(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

დედასახლი ფაქტის IMON-0057232 ნაგებობა 456 E

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

სტრუქტურული დიაგრამა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ა. ვამეყიშაძე
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 22 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის ახალი საზღვაო ნავსადგურის ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/ს „ICEBERG 2“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004274.