



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004293

ფოტოს ჩოქი № 9 ნაკვეთი
(აქტის შედგენის ადგილი)

29.01.2024 წელი
(თარიღი)

M/V "HOPE" მუყაფი მსხვერპლ ავტოსადგომის
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და ზაიდენტრიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი,

ხელისფრების ნაკვეთი მსხვერპლ
(ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9460277 ნუმიკი 23.494 mt
(მისამართი, რეგულირების ობიექტის მფლობელის დასტურებული რეკვიზიტები)

გამოსაცემი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ვახუშტაძე
ზედამხედველობის დეპარტამენტი. მსხვერპლ
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურე (გვ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

დავით დიმიტრიუკი სამსახურის ფიქსირებული
მისამართი: ვახუშტაძის ქ. 123, თბილისი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ვახუშტაძე
(ზომანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა)

დავით დიმიტრიუკი. მსხვერპლ დავით დიმიტრიუკი
(შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

სამსახურის ყველა DCS 1230000024 ზედამხედველობის

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვახუშტაძე

(შემოწმებაში მონაწილეობის დრო, სახელი, გვარი, თანამდებობა - თითო ადგილი)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები დავით დიმიტრიუკი - 31.1m³

შეიქმნა - 21.1m³. ვახუშტაძე - ISS-25N
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქტის, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

ვახუშტაძე 5.5m³ ვახუშტაძე
(გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

დასახელება და ინსტრუქციის ხელმოწერა და მოწმობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ფიზიკური სარეზერვუარი
(დარღვევით სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

ფიზიკური სარეზერვუარი
ფიზიკური სარეზერვუარი

was taken 3 bottle samples from the sewage
treatment system special sample valves. Z

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

ქტს თან ერთვის დანართი: ფიზიკური სარეზერვუარი

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 იანვარს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში
საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული
გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო
ნავსადგურის N9

ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "HOPE".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს გამოვავლინეთ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტი გემის კაპიტნის მიმართ, გათვალისწინებული საქართველოს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსის 58 მე-2 პრიმა მუხლის მე-7 ნაწ, ჩემს მიერ შედგენილი იქნა
შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი № 004293 და შედგენილი იქნა ერთობლივი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №000092

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი

№ 000092

1. 30.01.2024

შედეგის თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

2. 1. გოთი

შედეგის ადგილი

3. 1/3 თსეთუდ სუბიოქი მეთი სმამელოს ქოროხოლ ინსტუტ სმამელოს
ოქმის შემდეგნელები (სახელი, გვარი, თანამდებობა)
გოთ ინსტუტ სმამელოს უბოი
სმამელოს მეთი ინსტუტუდ ებელო (გოთი) ბედილო

4. დამრღვევის: ა) _____

სახე

ფიკაციო კოდი

დაბადების თარიღი

ბ) მსხმოლ კეტილი ქოთი გელო გოთ HDPE-ს ქოთი

სამუშაო ადგილი

დ) _____

მოქალაქე

ე) _____

პირადი №

5. სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი:

2024 წელ 29 ინქი გოთ სხოლ მსხმოლ ინსტუტ სმამელოს მეთი
გოთ HDPE-ს გელოქილ სმამელო-კეტილი გელო სხოლ სხოლ
სხოლ გელოქილ გელო გელოქილ

6. ასკ-ის მუხლი 58² ნაწილი 7 ქვეპუნქტი

7. მცურავი ობიექტის (თუ არის): ა) მსხმოლ მეთი

მოდელო (ტიპი)

ბ) HDPE

სახელი (სარეგისტრაციო №)

გ) მსხმოლ კეტილი დ) 5460277 ე) V7454

დროშა

IMO-ს ნომერი

სამახისი

ზ) მსხმოლ

მიწერის ნახსადგური

8. 7

მოწმის (თუ არის) სახელი, გვარი და მისამართი

9. ოქმს თან ერთვის: მსხმოლ სხოლ მსხმოლ

10. დამრღვევის ახსნა-განმარტება: 7

კეტილილ მსხმოლ გელოქილ სხოლ გელოქილ

მოწმე (თუ არის)

ხელმოწერა

ოქმის შემდგენელი

სამართალდამრღვევი

ხელმოწერა, ხელმოწერაზე ან ოქმის ჩაბარებაზე უარის თქმის შესახებ აღნიშვნა