

Քաղաքի Ներքին գործերի
Տնօրեն N 3 բաժնի տնօրեն

02.02.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
 09/21 DEFNE BAYRAK" პრეზიდენტ ნავსადგომი
 რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის ბეჭედი,
 VALETTA ძვლენი "SOUTH ACE TANKER
 ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, პაპოფონი,
 & SHIPPING LTD, კაპიტანი
 მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა მუნიციპალიტეტის მერი
მუნიციპალიტეტის მერი
 (დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მესამხატვრის) (ფაქტობრივი თანამდებობა, სახელი, გვარი)
მუნიციპალიტეტის მერი


შემოწმების ჩატარების საფუძველი ძვირფასი დედას თხოვნითი წერილი
hazrat yeghmisht N° DES 72700000007 ზოიძე მ
 (ბრძანება რეგულირების თბილისი შემოწმების შესახებ ან სხვა
 შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გარედი ყველი თბაქაძე.


[illegible]

მოცულობა, ჭაბუკი (მანქანა) - 21,49 მ³ სუხამ
მოცულობა, სატყეო-ფსკრული ნაპირი ქვემოთ
დაწეხი. IRLA-18 ღრვი - 4,19 მ³ მოცულობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები აქ მოცემულია (NO REMARKS)
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი:

აქტის შედგენის თარიღი

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 02 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N3 ნავმისადგომზე მდგომი
მცურავი საშუალება თ/ტ "DEFNE BAYRAK".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ
გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების
თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის
ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი
დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება:
დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და
სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში
არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის
ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების
ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი
№004303