



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004295

ფაქტის აქტი №15 ნაგებობა

05.02.2024 წელი

(აქტის შედგენის ადგილი)

(თარიღი)

თ/ს „AKGUN BALIKLILIK-3“ მცხეთა სეზონის კლბი

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,

და/ან სხვა მითითებული ინფორმაცია) IMON-0026459 ნაგებობა 60x

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ანგარიშის პასუხისმგებლობა აქტის მომზადებაში, მოწმობის

გვერდის დასტურება

მისამართი რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტები)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გვერდითი
ხაზით ნაგებობის კონსტრუქციის მუშაობის დროს და ნაგებობის სეზონის

(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ფაქტის აქტის ანგარიშის დასტურება

გვერდის დასტურება

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გვერდითი ხაზით ნაგებობის კონსტრუქციის

(ბრძანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა

მუშაობის დროს და ნაგებობის სეზონის

შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

DES8240000002 მუშაობა

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გვერდითი ხაზით

(შეასრულოს აქტი მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა – მისი არსებობისას)

გვერდითი ხაზით

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გვერდითი ხაზით

გვერდითი ხაზით ნაგებობის 6,65მ³ შენობის

(როდითან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

4,19მ³ გვერდითი ხაზით ნაგებობის 8,625მ³

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დანასიახეობა, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

სტრუქტურული მუშაობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ჩვენთვის NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: ფრანკი ვიქტორ მესია

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

 **ANGÜN BAĞIÇLIĞI 3**
İMONO: 902 6459
61 A.1153 BL. TRABZON

ლუის შემდგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 5 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #15 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/ს „AKGUN BALIKCILIK-3“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004295.