



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი  
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004297

გომის წიხვი №4 ნავთობსადგომი  
(აქტის შედგენის ადგილი)

12.02.2024 წელი  
(თარიღი)

M/V „HAYVA KARABEKIR“ შუიხაზი ნაზიძე  
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,

დოკუმენტის ნომერი) ნავთობსადგომის ნავთობსადგომი ნაზიძე  
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMO № 9408712. ნავთობსადგომი 4995 მლ შ  
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, რეკვიზიტები)

გედელ ვანდარია

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გედელ ვანდარია  
ნავთობსადგომის დანართს, შუიხაზი ნაზიძე  
(დანართსა და აქტის უფლებასწავლილი საჯარო მოსახლარ(ებ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)  
ნავთობსადგომის სიმძლავრის ვიდეოგადაღება შუიხაზი ნაზიძე  
ნავთობსადგომის ავარიის შემთხვევაში

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გედელ ვანდარია  
(ბრძანება რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა  
დანართს შუიხაზი ნაზიძე  
შესაბამისი სპარტილური საფუძველი)  
სადგომის ავარიის შემთხვევაში DES 82400000002 შუიხაზი ნაზიძე

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს გედელ ვანდარია შ

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ნავთობსადგომი 8,80 მ<sup>3</sup>  
შუიხაზი ნაზიძე 22,40. ნავთობსადგომის სიმძლავრე - WBC-20  
(როლიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,  
გედელ ვანდარია 7,14 მ<sup>3</sup> გედელ ვანდარია ნავთობსადგომი  
გარემოს დამაზიანებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე  
ხელისუფლების დანართს  
აღწერა და ა.შ.)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *ჩვენთვის NO REMARKS*  
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა \_\_\_\_\_

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება \_\_\_\_\_

აქტს თან ერთვის დანართი: *სხვა დანართი მსგავს*

მონაწილეთა ხელმოწერა:

საქს  
3408712 / 61



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 12 თებერვალს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #4 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „HAVVA KARABEKIR“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნავით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნავის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნავის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი №004297.