



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ნაკრძალული საფუძვლის აქტი № 004310

ეჭურის № 8 ნუბრის ქუჩა

13.02.2024

"GOLD LUCKY" პიროვნობის ნუბრის ეჭური
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირი ნომერი,
KRIBI, დანართი: "DYNAMIC SHIPPING CORP."
ობიექტის ხელმძღვანილის სახელი და მისი მიზანი – ური პირის სახილი. გარი თანამდებობა:

მისამართი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შემოწმა აუგი გორე და გორე
ეჭურის ამაღლები აუგი გორე და გორე
(დეპარტამენტის უფლებამოსით სასახლის მიმღებად შემოწმების თანამდებობა. სახილი აუგი გორე
აუგი გორე)

1

შემოწმების ჩატარების საფუძველი აუგი გორე და გორე 1000-
აუგი გორე და გორე აუგი გორე აუგი გორე აუგი გორე აუგი გორე
(ბრძანება – რეგულირების აბორეტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს აუგი გორე აუგი გორე
(შემოწმითაში მონაწილეობა გადარიცხოვთ. სახილი თანამდებობა)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები აუგი გორე აუგი გორე

2010 წ. გარე ცვლაშვილი - GENERAL CARGO, ნუბ. 643
2997 გვ. უბნები, ასეული, საქონ. 0/8 გვ. 643 აუგი გორე აუგი გორე
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგრადი მოვლენათვები, ტექნოლოგიური პროცესის მრვალ
აღწერა და ა.შ.)

სეზო-2, 68³ მოგაცოდით, სუბარენულ-კუსტური წყლი-
წილ კავკაციის მარჯვენა - SWCM - 15 და უზი-ს, 50³
მოგაცოდით.

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოცემულია (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობს შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

(აეტის აეთდგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 13 თებერვალს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომზე მდგომი ცცურავი საშუალება

შემოწმებული იქნა: თ/მ"GOLD LUCKY".

- გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
- საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
- სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
- სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
- ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
- ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
- სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004310