



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004317

საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი

11.03.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) *თ/ა "PGE L.L.Y" პორტოლის ნავსადგომი - MALAKAL* (თარიღი)

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
HARBOR, პორტოლის მფლობელი "POLY MARINE

ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის, ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
AND LOGISTIC LTD, თბილისი

მისამართი, როგორც რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის სასადაო/საფოსტო/საფაქტობრივი მისამართი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა *საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი*
ნავსადგომის მფლობელი "POLY MARINE AND LOGISTIC LTD"
(დეპარტამენტის სასადაო/საფოსტო/საფაქტობრივი მისამართი) *თბილისი*


შემოწმების ჩატარების საფუძველი *საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი*
ნავსადგომის მფლობელი "POLY MARINE AND LOGISTIC LTD"
(შეამოწმა რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს *საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი*
ნავსადგომის მფლობელი "POLY MARINE AND LOGISTIC LTD"
(იღებს გვარი, სახელი, თანამდებობა - მას


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები *საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი*
ნავსადგომის მფლობელი "POLY MARINE AND LOGISTIC LTD"
(როდესაც მოქმედებს გამოყენებული სტატუსი, წარმომადგენელი პირის მითითებული მისამართი და ფაქტობრივი სიმსლავერი,
1247 ST, ვაშლი - 9 ნომერი, ქაბორე - 0103/0103
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასაიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
საფოსტო საზღვაო ნავსადგომის №9 ნავთობსადგომი - Sp. P. M. თბილისი 5, 1043 000
აღწერა და ა.შ.)

სტრუქტურა, ჭაბახ ავზი - 3,18 მ³ მოცულობა, სტრუქტურა - ფეხეყი ნიქოს ავზი - 6,9 მ³ მოცულობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არაა (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 11 მარტს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "PGE LILY".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004317