



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004329

ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები

(აქტის შედგენის ადგილი)

IV, SUURHUSEN, S " ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პრადი ნომერი,
ეს პრეზიდენტის მიერ 1392. ჩვილი 1992 წლის 28 მარტი, ტელეფონი,
სახელი და გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,
ნომერი ტე. 5061. 140 № 9123245 ცურვი 2805 წ.
(მასამართი, რეგულირების ადგილის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკონტრი)

ვარ დაბრუნებული

18.03.2024 წ.

(თარიღი)

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შემოწმა
ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები
(დეკანამერტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(ეტ)ის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები, ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები
სამართლებრივი საფუძველი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები
(მომანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
ეკიანის სტანდარტი. ეკიანის სტანდარტის 10:8 ნაკრები
სამართლებრივი საფუძველი)
სამართლებრივი საფუძველი DES 02400000004 31265

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვარ გარებული 23.20 m³
(შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, თანამდებობა, მიმღებადება)
ვარ გარებული 23.20 m³
ვარ გარებული 23.20 m³

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები
ვარ გარებული 23.20 m³
(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ზედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპოვენებო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
მოცული მას 12,5 m³ გარებული უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასახელი, ტექნიკური პროცესის მოკლე
გარემოს ფასის მოწოდებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დასასახელი, ტექნიკური პროცესის მოკლე

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები ~~Shedding~~ NO REMARKS
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტის თან ერთვის დანართი: 64326 30 26/01/2014

მონაწილეთა ხელმოწერა:





შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 18 მარტს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „SUURHUSEN.S“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფევერალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფევერალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
 5. ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფევერალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 7. სამანქანო განყოფილების ურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004329.