



სახელმწიფო საქვაუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004372

მავრი კანკო ნუკა-
ტუმი № 9 ნუკოსტუმი

29.04.2024

(აქტის შედგენის ადგილი)

"APARAJITA" მარტინოზი ნუკოსტუმი
(თარიღი)
CHITTOGRAM, BANGLADESH ADNN SHIPPING LINES
(რეგულირების ობიექტის დახახელიბა და საიდენტიფიკაციო კოდი, მაზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი ნომერი,
ობიექტის ხელმძღვანელის ან დამატებითი მიმღების სახელი და გვარი)

LTD, ქადაგი -

00

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა
მავრი კანკო ნუკოსტუმი № 9 ნუკოსტუმი
(დეკატამენტის ფულებამოსილი საჯარო მოსამსახურ(წერ)ის თანამდებობის სახით ივნისი
ლი 2023 წლის 18-იათ დატებული)

შემოწმების ჩატარების საფუძველი მავრი კანკო ნუკოსტუმი
ნუკოსტუმი უქმი № 004372 1000000 ლ მარტინოზი
(მრმანება – რეგულირების მიმღების შემოწმების მისახლე ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს მავრი კანკო ნუკოსტუმი უქმი № 004372.

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები მავრი კანკო ნუკოსტუმი № 004372

2000 ტ. გადა ჭირაში - OTHER CARGO SHIP

(როდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, სპროვეტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნუკოსტუმი - 7433 GT, კოდი - 176 კოდ, კუნძულის გარემოს დამსახურებელი უბნები და მათი მდგრადი მიმღების მოვლენების დასასახელება, ტექნიკური პროცესის მოვლენების და ა.შ.)

18.09.23 მუსკომინა, ჭიათურა (ჩაუ) საზღვაო 28,29 სატამ
მუსკომინა, უძუური ველი ხუთის გადახდა
რატი- SBR-28 და AFTERSPEAK ფრ. - 143,023 მუსკომინ

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები შეკვეცების (10 REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონაცვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 აპრილს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომზე მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ"APARAJITA"

შემოწმებული იქნა

- გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
 - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
 - სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტურობა;
 - სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სითხე;
 - ვინაიდან აღნიშნულ გენზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დალუქული);
 - ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
 - სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.
- შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.
აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი №004372