

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004363

ფორმ. № 4 ნაფასი კიბი
(პეტის შედგენის ადგილი)

29.04.2024_გ
(თარიღი)

(აქტის შედგენის ადგილი)
(თარიღი)

M/V "FIRTIÑA S" შეყვანილია ჯანდაცვითად

(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ზომერი,
(ფაქტობრივი მდგომარეობის აღწერა)

ქვემოთ ხელმძღვანელს ან წარმომადგენელს, ან ფიზიკურ პირს სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი,

IMON: 8834940 ნუმიკი 1248 mt
მისამართი, რეგულირების ობიექტის წარმომადგენლობის დამადასტურებელი რეკვიზიტია

32nd August 2016
In front of
me

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა გაბრიელა
შვიდგოჭოძე დენაბენა შვი შვი
(დებარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა, სახელი, გვარი)

258-6639822
 258-6639822
 258-6639822

შემოწმების ჩატარების საფუძველი გაუმართაობა და მხედველობა
 (ზომანება – რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესაბამის სწრაფ
ფუნქციონირებას და გარემოსთან ურთიერთობას
 შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
საქართველოს ადგილობრივი ავტონომიური ერთეულების შესახებ

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ვუპო ანდრე
 (შემოწმებაში მონაწილეობა გვარი, სახელი, საბაბდუიოა - სის)
და მოვიხ შენდრე

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები საქსტატიკა 538-2.93m³
შენიშვნა 538-2.93m³ საქსტატიკა 538 6.02m³
 (ზოდიდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,

გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *შეკითხვები NO REMARKS*
(დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა _____

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება _____

აქტს თან ერთვის დანართი: *საქმის აღწერა*

მონაწილეთა ხელმოწერა:

ARTVILA



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 29 აპრილს ფოთის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-ინსპექტორი ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის #4 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ „FIRTINA S“.

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინჰექტირების აქტი №004363.