



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004376

შათაშის საზოგადო წეს-
დების №9 ნებართვით

08.05.2024

(აქტის შედგენის ადგილი) (თარიღი)
ქ. "SAXIYE IMAMOGLEU" პირფილირების ნებართვით
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადი მისამართი,
PANAMA, კომპანია - "RAPIDO BARGO LTD" გაერო
ობიექტის ხელმოწერის ან წარმომადგენლის ან თიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, რეგისტრაცია

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა შვედეთის დიპლომატიის
კონვენციის საბაზისზე დაწესებული წესდების დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დადგენილი სახელი, გვარი
თიზი-ინსპექტორი


შემოწმების ჩატარების საფუძველი შვედეთის დიპლომატიის კონვენციის საბაზისზე
დოკუმენტის № DES 329000 000 07 პირადი
(ბრძანება, რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს შვედეთის დიპლომატიის
მონაწილეთა გვარი, სახელი, თანამდებობა - შვედეთის დიპლომატიის
და დიპლომატიის დეპარტამენტი


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გენერალური ტიპის
20070. გენერალური ტიპის /GENERAL CARGO
(როდოდან მოქმედებს, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, სამუშაო და დაქვობრივი სიმძლავრე,
მცოდნე - 4/19/2024 წელი - 14/6/2024, კაპიტალი - 6/20/2024
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
თიზი-ინსპექტორი B.P.P. და გენერალური ტიპის - 4/04/2024
აღწერა და ა.შ.)

სალონი, ჯგუფ 3(საბ) ავტო-17,24 მ სტაია
მოწყობა, სპეციალ-ფედატი ტექნიკის გაშვ-
ნის დასაწყისი WCB-20 დავა 5,0 მმ მოწყობა


გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები არ გამოვლენილი (NO REMARKS)
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა



ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება



აქტს თან ერთვის დანართი: _____

ენლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:



შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 08 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N9 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "SANIYE IMAMOGLU".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინსპექტირების აქტი № 004376