



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004385

ნავსადგომი ლეონი ნავსადგომი
დკუთის № 8 ნავსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

20.05.2024

(თარიღი)

ო/პ "GOLDEN LION" პორტიკონის ნავსადგომი - ST.
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
JOHN'S, ძეგლი, "LION NAVIGATION LTD", ჩიქოტი
საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრაობის ან ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა დეი ზოვარდია
გონიერადი სამხედრო ინჟინერი
(დეპარტამენტის უფროსის ან საპროკურორის მოსამხმარებლის თანამდებობა, სახელი, გვარი)
ინჟინერი

შემოწმების ჩატარების საფუძველი დეი ზოვარდია
გონიერადი სამხედრო ინჟინერი
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შემოწმების შესახებ ან სხვა
ჩიქოტი აფხონი № DES 324000000 07 მოდელი
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ჩიქოტი აფხონი თანამდებობა
და აფხონი


შეხვედრა


შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები გეოგრაფიული მდებარეობა


2006 წ. მჭიდი ქვანახშირი - GENERAL CARGO, ნავსადგომი
(რეგულირების ობიექტის სახელი, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე
5197 ტ, ელექტი - 106 ვტი, კაპიტალი - 6/შედეგი ნაგებობა
გარემოს დამაბინძურებელი უბნები და მათი მდგომარეობის მოკლე დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე
ქიქოტი - 15 კ.მ. და აფხონი - 5,2 მ. მოდელი, მჭიდი
აღწერა და ა.შ.)

3(იატი)ავში- 11.6 23 სუხათ მოცულობა, სტუდენტო-
ვესლეხი ნეცტორი ჟეპროვეტლიავში- 52,013 მოცულობა

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები *ჩ ვიზუალა (NO REMARKS)*
(დარღვევათა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)



მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა 

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება 

აქტს თან ერთვის დანართი: _____

(ობიექტის წარმომადგენლის ხელმოწერა)

(აქტის შედგებლის ხელმოწერა)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

20/05/2024



DES 2 24 00033253

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 20 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "GOLDEN LION".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004385