



სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
შემოწმების შესახებ

ინსპექტირების აქტი № 004411

ნათყობის ბაზრის ნავს-
დუკის № 8 ნავთსადგომი
(აქტის შედგენის ადგილი)

24.05.2024
(თარიღი)

ო/პ "SAYEDONA" პრეზიდენტის ნავსადგომი
(რეგულირების ობიექტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი, ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადი ნომერი,
LOME, ჯეოგრაფიკული - "DIAMAR SHIP MANAGEMENT",
ობიექტის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლის ან ფიზიკური პირის სახელი,
CO LTD, ქაიხუაძე
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი

საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნები შეამოწმა ძვი ზღვის დ-
ჯის კონვენციური ნავთსადგომის ინსპექტირების
(დეპარტამენტის უფლებამოსილი საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობა - სახელი, გვარი,
ყფონის ნომერი - ინსპექტირების

შემოწმების ჩატარების საფუძველი ძვი ზღვის დ-
ჯის კონვენციური
(ბრძანება - რეგულირების ობიექტის შიგნით მოქმედების შესახებ აქტის
საქართველოს ყფონის № DES 329 000 000 07
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი)
ინსპექტირება

შემოწმებაში მონაწილეობა მიიღეს ქაიხუაძის ყფონის ინსპექტირების
(მონაწილეობის მონაწილეობის სახელი, გვარი, ყფონის ნომერი - ინსპექტირების
არსებობისას)

შესამოწმებელი ობიექტის საქმიანობის ძირითადი მონაცემები ძვი ზღვის დ-
ჯის კონვენციური
1980 წ. მზის გზის მართვა /GENERAL CARGO
(როდისა და მოქმედების, გამოყენებული ნედლეული, წარმოებული პროდუქცია, საპროექტო და ფაქტობრივი სიმძლავრე,
ნავთსადგომი - 2495 წ. ვიქტორ - 11 ნავთსადგომი, ქაიხუაძის
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მოქმედების დახასიათება, ტექნოლოგიური პროცესის დეტალი
ნავთსადგომი - 2495 წ. ვიქტორ - 11 ნავთსადგომი, ქაიხუაძის
ადრეა და ა.შ.)

მზ სეხომ მოწყობი, ღარი 2/თი/ ავი
2,98 მზ სეხომ მოწყობი, სეხომ-ფეხი
მედი სეხომ-ფეხი - 6,62 მზ მოწყობი

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები (დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

გამოვლენილი ნაკლოვანებები და დარღვევები (დარღვევითა სრული ჩამონათვალი არსებობის შემთხვევაში)

მიწერილობებით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა

ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება

აქტს თან ერთვის დანართი:

(ობიექტის წარმომადგენლის ახსნა-განმარტება)

მონაწილეთა ხელმოწერა:

შემოწმების ანგარიში

მოგახსენებთ, რომ 2024 წლის 27 მაისს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტ-ინსპექტორ ერთად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების მიზნით შევამოწმეთ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის N8 ნავმისადგომთან მდგომი მცურავი საშუალება თ/მ "SAYEDONA".

შემოწმებული იქნა:

1. გემის გემბანი ვიზუალურად, შესაძლო დარღვევების გამოვლენის მიზნით;
2. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ დამტკიცებული და საზღვაო რეგისტრის მიერ გაცემული ზღვის ნავთობით, საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლებით და ნაგვით დაბინძურების თავიდან აღკვეთის სერტიფიკატები, მათი გაცემისა და მოქმედების ვადები;
3. სახომალდო დოკუმენტები: ნავთობის ოპერაციების ჟურნალი (ნაწილი 1), ნაგვის ოპერაციების ჟურნალი, ნაპირზე ნავთობის ან ნაგვის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათში ჩანაწერების არსებობის იდენტიფიკაცია;
4. სამანქანო განყოფილება, კერძოდ: დათვალიერებული იქნა აღნიშნული განყოფილება: დადგენილი იქნა სქემის მიხედვით ნავთობშემცველი (ლიალური), შლამისა და სამეურნეო-ფეკალური წყლების ავზების ადგილმდებარეობა; გაზომილი იქნა ავზებში არსებული სიღრმე;
5. ვინაიდან აღნიშნულ გემზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების დაგროვება ხდებოდა გემის ავზში ამ ავზიდან ზღვაში ჩამშვები სარქველის მდგომარეობა (დაკეტილი და დაღუქული);
6. ავზების დაზომვის შემდეგ დადგენილი იქნა მიღებული ციფრების ნავთობის ოპერაციების ჟურნალში არსებულ ჩანაწერებთან შესაბამისობა;
7. სამანქანო განყოფილების ჟურნალში ჩანაწერების პერიოდულობა და სისწორე.

შემოწმების დროს რაიმე დარღვევა არ გამოვლენილა.

აღნიშნულის შედეგად ჩემს მიერ შედგენილი იქნა შემოწმების შესახებ ინპექტირების აქტი № 004411